

事務連絡
平成21年5月15日

各 $\left\{ \begin{array}{l} \text{都道府県} \\ \text{指定都市} \\ \text{中核市} \end{array} \right\}$ 民生主管部（局）担当者 殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課

児童福祉施設等に設置している遊具等の安全管理の強化について

平成21年3月27日に総合公園の複合遊具において、4歳男児が露出していた基礎コンクリートに頭から落下し、頭蓋骨を骨折する事故が、同4月19日に街区公園の砂場において、2歳男児が砂場を囲むフェンスの扉の蝶番部に指先を挟み、不完全切断となる事故が、同5月4日に街区公園のブランコにおいて、小学校3年の女子がブランコの鎖が切れたことにより落下し、軽傷を負う事故が発生しました。

これらについては、別紙のとおり、国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課課長補佐より、各都道府県及び政令指定都市都市公園管理担当課長に対し、「公園施設の安全管理の強化について」が通知され、類似の事故の再発防止に努めるよう、注意喚起が行われたところです。

児童福祉施設等に設置している遊具の安全確保については、「児童福祉施設等に設置している遊具等の安全管理の強化について」（平成20年12月5日事務連絡）等により、遊具の安全確保・事故防止対策に努めていただいているところですが、各都道府県・指定都市・中核市民生主管課におかれでは、日常の点検と不備があった場合の適切かつ速やかな対応について、より一層万全を期されるよう、管内の児童福祉施設等及び市町村に対して指導方をお願いいたします。

(別紙)

事務連絡
平成21年5月13日

各都道府県及び政令指定都市
都市公園管理担当課長様

国土交通省 都市・地域整備局
公園緑地・景観課 課長補佐

公園施設の安全管理の強化について

平成21年3月27日に総合公園の複合遊具において、4歳男児が露出していた基礎コンクリートに頭から落下し、頭蓋骨を骨折する事故が、同4月19日に街区公園の砂場において、2歳男児が砂場を囲むフェンスの扉の蝶番部に指先を挟み、不完全切断となる事故が、同5月4日に街区公園のブランコにおいて、小学校3年の女子がブランコの鎖が切れたことにより落下し、軽傷を負う事故が発生したのでお知らせする。

遊具の設置面対策については、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂版）」において、「遊具は、硬い設置面には配置せず、必要に応じて設置面への落下に対する衝撃の緩和措置についても検討する」こととしている。

また、挟み込み対策については、同指針において、「全身又は身体の一部を入れたとき、引き抜けなくなるような開口部、又は隙間の存在は、挟み込みなどによって重大な事故につながるおそれがあるため注意する」こととしている。

さらに、消耗部材については、同指針において、「標準的なサイクルや実施の利用状況等に基づいて適宜交換・修理を行う必要がある」こととしている。

貴職におかれでは、改定された「指針」の内容を踏まえ、今後も日常点検等の確実な実施による公園施設の安全対策に万全を期し、類似事故の再発防止に努められたい。

なお、この旨を貴管内市町村にも周知徹底されたい。

別添 1

【事故の概要】

- ・発生日時 平成21年3月27日（金）
- ・発生場所 人口10万人以上20万人未満の都市
- ・発生公園 総合公園
- ・状況 木製複合遊具において、4歳男児が落下し、露出していた基礎コンクリートに頭をぶつけ、頭蓋骨を骨折した。
なお、当該遊具は使用禁止とし、再発防止方策を検討しているところ。
- ・事故関連写真



左上：当該遊具全景
右上：基礎コンクリート
露出部
左：事故の概要

別添 2

【事故の概要】

・発生日時 平成21年4月19日（日）

・発生場所 人口100万人以上の都市

・発生公園 街区公園

・状況 2歳男児が砂場を囲むフェンスの扉の蝶番部に指先を挟み、指が不完全切断となる怪我を負った。当該扉の蝶番部分は、挟み込み防止用の保護カバーが取れている状況であった。

なお、扉は使用禁止としており、市内の同様の施設についても再点検を実施し、再発防止方策を検討しているところである。

・事故関連写真



左：当該砂場全景

左下：事故が発生した扉部
(保護カバー無)

右下：別の箇所の扉部
(保護カバー有)



別添 3

【事故の概要】

- ・発生日時 平成21年5月4日（水）
- ・発生場所 人口100万人以上の都市
- ・発生公園 街区公園
- ・状況 小学校3年女子がブランコにおいて遊んでいたところ、鎖が破断し、ブランコから転落した。なお、鎖の破断の原因については調査中。
- ・事故関連写真



左：当該遊具（ブランコ）全景

左下：破断した鎖部の詳細

右下：ブランコの鎖及び座板

