

2 3 給油取扱所で給油ホースの亀裂部分からガソリンが噴出した事故

1 発生年月


平成22年8月

2 施設区分

給油取扱所

3 物質区分

第4類第1石油類（ガソリン）



4 事故概要

懸垂式の固定給油設備でガソリンを給油中、給油ホースの亀裂部分（引出口付近）からガソリンが霧状に噴出し、給油中の乗用車の屋根及び地盤面に飛散した。

5 事故原因

給油ホースに劣化による亀裂が生じていたが、定期点検・日常点検を怠ったため亀裂に気づかず給油してしまった。

6 対策

給油ホースの定期点検・日常点検を実施する。点検の結果、亀裂や損傷が見られる場合は、直ちに使用を中止して、改修を行う。

<関連する保安教育資料>

- ・「40 日常点検の実施について」（平成23年2月発行）
- ・「46 給油取扱所における流出事故」（平成23年8月発行）