

県庁舎の現状と他県等との比較①

令和2年3月

項目		埼玉県の状況	他県の状況 ※関東6都県に照会	法令等	
1	施設 老朽化	内装等	・室内の壁、床の劣化	—	
		設備機器	・計画的に改修を実施	—	
2	分散化	庁舎の分散化	・8棟に分散	2～3棟:3県 5～6棟:2県 7棟:1県	—
3	狭隘化	執務スペース	・延床面積/職員数: 17.52㎡ 〔 執務室面積/職員数: 6.3㎡ 〕	・延床面積/職員数 他県平均:28.6㎡	・執務室面積/職員数: 5.6㎡～9.1㎡ ※国土交通省新営一般庁舎面積算定基準
		会議室数	・32室 (1,991.5㎡)	最少:23室 最大:58室	・1,512㎡ ※国土交通省新営一般庁舎面積算定基準
4	室内 環境	室温等	・最高室温:28.8℃ ・最低室温:15.0℃ (本年の測定値) ・窓:遮熱フィルム、複層ガラス等	—	・夏季:28℃以下 ・冬季:17℃以上 ※事務所衛生基準規則
		照度	・照度572ルクス以上を確保(6月測定)	—	・精密な作業: 300ルクス以上 ※事務所衛生基準規則
5	ICT への 対応	導入状況	・無線LAN ・web会議 ・サテライトオフィス ・デジタルサイネージ を導入設置済み	・無線LAN :2県 ・web会議 :1県 ・サテライトオフィス :2県 ・デジタルサイネージ:3県 ・ビルエネルギー管理システム (BEMS) :1県	—

県庁舎の現状と他県等との比較②

令和2年3月

項目			埼玉県の状況	他県の状況 <small>※関東6都県に照会</small>	法令等
5	ICT への 対応	導入 状況	<ul style="list-style-type: none"> ・無線LAN ・web会議 ・サテライトオフィス ・デジタルサイネージ を導入設置済み	<ul style="list-style-type: none"> ・無線LAN : 2県 ・web会議 : 1県 ・サテライトオフィス : 2県 ・デジタルサイネージ : 3県 ・ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS) : 1県 	—
6	セキュリティ		<ul style="list-style-type: none"> ・執務室内にパーテーション等を設置 ・警察本部についてはセキュリティゲートを設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウンター等を設置し物理的に執務区域内の立入を制限 : 3県 ・庁舎入口にセキュリティゲートを設置 : 1県 ・一部の執務室ドアにセキュリティロックを設置 : 2県 	—
7	耐震 性能	建築	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震補強済み : IS値0.75 (危機管理防災センター : 0.9) 地質調査等による基礎・基礎杭の安全性も踏まえた耐震補強設計に基づき耐震改修工事を実施済み 	IS値 <ul style="list-style-type: none"> ・0.6 : 1県 ・0.75 : 1県 ・0.9 : 4県 	IS値 \geq 0.6 ※耐震改修促進法
		設備	<ul style="list-style-type: none"> ・計画的な更新により耐震基準に適合 	—	※建築基準法施行令