事後評価概要

事 業 名	農地防災事業 (農業用河川工作物応急	地区名 対策事業)	古南
事業箇所	川越市	事業実施機関	川越農林振興センター
総事業費	1億4300万円	事業期間	平成19年度~平成22年度
事業の概要	事業目的 本地区の用水は、古南用水樋管及び導水鋼管により荒川から 取水しているが、河川堤防下で樋管の不等沈下、導水鋼管の不 陸や錆が見られた。このため、施設を補強、補修することによ り災害の未然防止及び農業用水の安定確保を図る。 事業内容 樋管内空隙充填工 L=122.3m 導水管内面補修工 L=129.9m		
		部補修工 1 式(吸水槽 平面図参照	壁面補修工1式、階段工1式)
	事業実施前と現在での比較		
事業効果			
サネルベ		実施前	現在
7 7 7 7	災害の		現 在
7 ~ % ~	災害の 未然防止	河川堤防下の樋管の不	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1 1	河川堤防下の樋管の不	等 樋管の補強により災害に等 対する安全性が確保され
7 * M *	1 1	河川堤防下の樋管の不 沈下により堤防の決壊 災害の危険性があった	等 樋管の補強により災害に等 対する安全性が確保され
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	未然防止	河川堤防下の樋管の不 沈下により堤防の決壊 災害の危険性があった 導水鋼管の不陸や発錆	等 樋管の補強により災害に 等 対する安全性が確保され 。 た。
**************************************	未然防止農業用水の	河川堤防下の樋管の不 沈下により堤防の決壊 災害の危険性があった 導水鋼管の不陸や発錆 進行による鋼管の破損	等 樋管の補強により災害に 等 対する安全性が確保され た。 の 鋼管の内面補修により取
7 * M *	未然防止農業用水の	河川堤防下の樋管の不 沈下により堤防の決壊 災害の危険性があった 導水鋼管の不陸や発錆 進行による鋼管の破損	等 樋管の補強により災害に 等 対する安全性が確保され た。 の 鋼管の内面補修により取 水機能が維持され用水の
** ** ********************************	未然防止農業用水の	河川堤防下の樋管の不沈下により堤防の決壊災害の危険性があった 導水鋼管の不陸や発錆進行による鋼管の破損取水機能低下の危険性	等 樋管の補強により災害に 等 対する安全性が確保され た。 の 鋼管の内面補修により取 水機能が維持され用水の
# * /// *	未然防止農業用水の	河川堤防下の樋管の不 沈下により堤防の決壊 災害の危険性があった 導水鋼管の不陸や発錆 進行による鋼管の破損 取水機能低下の危険性 あった。	等 樋管の補強により災害に 対する安全性が確保され た。 の 鋼管の内面補修により取 水機能が維持され用水の 安定供給が確保された。

【整備前】吸水槽内部(H17)













【現在】吸水槽内部(H27)



事後評価結果

事業完了後、洪水による河川堤防の決壊等は発生しておらず災害に対す る安全性が確保されていると評価できる。

施設管理者の荒川右岸用排水土地改良区から施設の不具合はなく用水 の安定供給が図られており安心して操作できるとの評価を得た。