

13 屋内タンク貯蔵所で給湯用ボイラーの油配管が腐食して重油が流出した事故

1 発生年月


平成21年6月

2 施設区分

屋内タンク貯蔵所

3 物質区分

第4類第3石油類（重油）



4 事故概要

屋内タンク貯蔵所から給湯用ボイラーに燃料を供給する配管から重油が漏えいし、隣接する水路及び水田に流出した。

5 事故原因

屋内タンク貯蔵所の長期間（約20年）の使用に伴い、配管が腐食して重油が流出した。

6 対策

定期点検（法定点検）の他、日常点検（自主点検）を徹底して異常の早期発見に努める。

<関連する保安教育資料>

- ・「31 腐食について（1）」（平成22年5月発行）
- ・「32 腐食について（2）」（平成22年6月発行）
- ・「40 日常点検の実施について」（平成23年2月発行）