

37 移動タンク貯蔵所のマンホール蓋を閉鎖し忘れたためタンク内の危険物が流出した事故

1 発生年月

平成25年3月

2 施設区分

移動タンク貯蔵所

3 物質区分

第4類第2石油類（灯油）

4 事故概要


危険物を積載した移動タンク貯蔵所が移送中に灯油を流出した。

5 事故原因

灯油を充填後、マンホール蓋を閉鎖し忘れたため、移送中に灯油が流出した。運転手である危険物取扱者は移送開始前に閉鎖確認を実施していなかった。

6 対策

移送開始前、目視確認及び触手確認の徹底により、マンホール蓋、注入口の蓋等の閉鎖を確実にを行う。



<関連する過去の事故事例>

- ・「15 危険物移送中に移動タンク貯蔵所のマンホール蓋の閉鎖が不完全であったためタンク内の危険物が流出した事故」（発生年月：平成21年3月）

<関連する保安教育資料>

- ・「5 危険物移送中の注意点」（平成20年2月発行）
- ・「29 危険物移送開始前の注意点」（平成22年3月発行）
- ・「48 移動タンク貯蔵所における流出事故の状況」（平成23年10月発行）