

## 4 セルフスタンドにおける給油中のガソリン流出事故

### 1 発生年月


平成22年8月

### 2 施設区分

給油取扱所

### 3 物質区分

第4類第1石油類（ガソリン）



### 4 事故概要

セルフスタンドで顧客が自家用車にガソリンを給油中、ガソリン約2リットルが漏えいした。顧客は、飛散したガソリンを眼に浴びたため、病院へ搬送された。

### 5 事故原因

給油ノズルを給油口に完全に差し込まずに給油していたため、オートストップ機能が働かずガソリンが漏えいした。

### 6 対策

- ・ 固定給油設備に表示することなどにより、顧客に適切な給油方法（給油ノズルを止まるところまで確実に差し込むこと等）を周知する。
- ・ 従業員は、顧客の給油作業を監視し、顧客の誤った作業を確認した場合は適切な指示を行うとともに、必要に応じて制御装置により給油を停止する。

### <関連する保安教育資料>

- ・ 「14 セルフスタンドでの注意点」（平成20年11月発行）
- ・ 「34 セルフスタンドにおける吹きこぼれ対策」（平成22年8月発行）
- ・ 「41 セルフスタンドにおける顧客の監視」（平成23年3月発行）