

令和8年度異常水質事故一覧

※ 事故の区分欄の★は、通報時にその区分で対応を行い、その原因が自然現象(例:鉄バクテリアによる油膜状物質、酸欠による魚のへい死など)であったものです。

※ 本資料中における「対策工」とは、オイルマット、オイルフェンス、油吸着砂などの流出防止対策を言います。

※ 本資料には、県が個別に報道発表等を行った事故等は含みません。

月別 NO	発生日 (発見日)	通報地点住所	発生場所	事故の区分					その他の事故の内容	原因分類	対応等	対応内容等
				油類の 流出	魚類の へい死	着濁水 の流出	色	その他 の事故				
1	8月4日	さいたま市見沼区深作	深作川		★					自然現象	簡易水質検査	自然現象であることを確認
2	8月7日	八潮市緑町	側溝	○						不法投棄	対策工	対策工を設置し、新たな油の流出がないことを確認
3	8月10日	吉見町江綱	市野川	○						不明	対策工	対策工を設置し、新たな油の流出がないことを確認
4	8月14日	三郷市新和	水路	○						不明	対策工	対策工を設置し、下流へ流出するおそれはないことを確認
5	8月17日	八潮市二丁目	水路	○						不明	対策工	対策工を設置し、新たな油の流出がないことを確認
6	8月25日	八潮市大曾根	側溝	○						交通事故	対策工、油吸着砂	対策工を設置し、下流へ流出するおそれはないことを確認