

○河川(10月13日17:30現在)

■土砂災害被害状況

※全壊、半壊、一部破損、床上・床下浸水全ての合計

事務所	市町村	地区	発生件数	人的被害			住家被害 (棟)※	公共施設被害		備考
				死者 (人)	行方 不明者 (人)	負傷者 (人)		被害数 (棟)	施設の名 称	
1	秩父	秩父市	定峰	1						
2	秩父	秩父市	別所	1						
3	秩父	秩父市	中津川	1						
4	秩父	秩父市	浦山	1						
5	秩父	ヒガシチチブムラ 東秩父村	坂本	3						
6	秩父	ヒガシチチブムラ 東秩父村	柴	1						
7	秩父	ヒガシチチブムラ 東秩父村	大内沢	1						
8	秩父	ヒガシチチブムラ 東秩父村	奥沢上	1						
9	秩父	ヒガシチチブムラ 東秩父村	御堂	1						
10	秩父	ヒガシチチブムラ 東秩父村	萩平	1						
11	秩父	ヒガシチチブムラ 東秩父村	栗和田	1						
12	秩父	ヒガシチチブムラ 東秩父村	皆谷	1						
13	秩父	ヒガシチチブムラ 東秩父村	白石	1						
14	秩父	ミナノマチ 皆野町	金沢	1						
15	秩父	ミナノマチ 皆野町	三沢	1						
16	本庄	ミサトマチ 美里町	白石	1						
17	本庄	ミサトマチ 美里町	下児玉	1						
18	本庄	ミサトマチ 美里町	猪俣	1						
19	朝霞	ワコウシ 和光市	白子	1						
20	東松山	オガワマチ 小川町	勝呂	1						
21	飯能	オゴセマチ 越生町	麦原	1						
22	飯能	オゴセマチ 越生町	小杉	1						
23	秩父	ヨコセマチ 横瀬町	横瀬	1						
24	秩父	ヨコセマチ 横瀬町	芦ヶ久保	1						
25	秩父	オガノマチ 小鹿野町	河原沢	1						
26	飯能	イルマン 人間市	金子坂	1						
27	秩父	チチブシ 秩父市	大達原	1						
28	熊谷	ヨリイマチ 寄居町	風布	1						
29	熊谷	ヨリイマチ 寄居町	秋山	1						
30	秩父	チチブシ 秩父市	光岩	1						
31	飯能	オゴセマチ 越生町	龍ヶ谷	1						
32	秩父	チチブシ 秩父市	神岡	1						
33										
34	合計			34						
35										