



令和元年東日本台風（台風第19号）

埼玉県 被災状況その1

東松山市

令和元年度東日本台風から1年、当時の状況を振り返る

新江川（決壊箇所）現地状況



新江川では市野川合流点付近の右岸で堤防が延長約27mに渡り決壊令和2年7月21日に復旧が完了した。

都幾川（決壊箇所）現地状況



都幾川では神戸大橋上流右岸で堤防が延長約30mに渡り決壊令和2年6月24日に暫定復旧が完了した。