

建築物の適合状況について

1 審査機関へのアンケート実施結果について(H24.3 協議会で報告済み)

適合状況の内訳や適合できない理由などを調査するため、14の審査機関にアンケートを実施した。

(1) アンケートの内容

平成23年11月1日から平成24年1月31日に審査機関で受け付けた届出(合計229件)について、サンプリング調査を実施した。

(2) アンケート結果

① 適合・不適合の状況

| | | |
|--------|-----|-----|
| 適合件数 | 40件 | 17% |
| 不適合件数 | 98件 | 43% |
| 未処理 | 85件 | 37% |
| 整備項目無し | 6件 | 3% |

② 用途別の適合・不適合の件数

| 用途 | 適合件数 | | 不適合件数 | |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| 福祉施設 | 9 | 20.5% | 35 | 79.5% |
| 学校 | 2 | 25% | 6 | 75% |
| 病院・診療所 | 2 | 25% | 6 | 75% |
| 観覧場・公会堂・集会場 | 4 | 100% | | |
| 公衆便所 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 物販店・飲食店 | 11 | 32.4% | 23 | 67.6% |
| 理髪店等サービス業を営む店舗 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 遊技場 | | | 1 | 100% |
| 工場・事務所 | 3 | 25% | 9 | 75% |
| 共同住宅・寄宿舍 | | | 11 | 100% |
| 庁舎、公共的施設 | 1 | 100% | | |

③不適合の箇所及びその件数

| 不適合箇所 | 件数 | 不適合箇所の詳細 |
|--------------|----|--|
| 利用円滑化経路 | 50 | 段、傾斜路の側壁立上り、手すり、勾配、溝ぶた、車いす転回スペース、かご奥行き・音声案内 |
| 視覚障害者利用円滑化経路 | 35 | 視覚障害者誘導ブロック |
| 出入口 | 7 | 衝突防止装置、点状ブロック |
| 廊下等 | 8 | 衝突防止装置、点状ブロック、車いす転回スペース |
| 傾斜路 | 8 | 側壁立上り |
| 階段 | 17 | 両側手すり、降り口の点字タイル、段鼻の突き出し |
| 便所 | 38 | 車いすの利用可能空間、乳幼児用いす及びおむつ換え設備、オストメイト設備、案内表示、男子小便器の手すり |
| 浴室等 | 6 | 車いすの利用可能空間、自動ドア |
| カウンター等 | 30 | カウンター |
| 案内板等 | 54 | 避難口誘導灯、表示 |
| 駐車場等 | 11 | 表示、台数 |
| 敷地内の通路 | 30 | 段、傾斜路の手すり・側壁立ち上がり、排水溝の溝ぶた |
| 授乳場所等 | 2 | 授乳場所 |
| 休憩施設 | 3 | 休憩場所 |

2 今後の対応

- ・用途ごとの不適合箇所を洗い出すため、再度不適合箇所の調査を行う。