

<報道発表資料>

一般国道140号の落石による交通規制について（第2報）
（これは速報であり、数値等は今後も変わることがあります。）

令和7年7月22日 14時00分現在
※アンダーラインは前回からの変更箇所

概 況

<土砂災害の状況>

- ・発生日時 令和7年7月11日（金） 22:00頃
- ・場 所 一般国道140号 秩父市大字大滝地内
- ・現 状 落石による通行止め（22:00頃規制開始）
（道の駅大滝温泉～賛川交差点）

<生活に関する情報>

- ・電力 なし
- ・通信 なし
- ・鉄道 通常運行
- ・道路 国道通行規制あり

<被害の概要>

- ・人的被害 なし

<県の対応>

- ・法面調査の専門家による現場確認を実施。法面に不安定な岩塊が複数存在しており、更なる落石の可能性があることが判明。
- ・岩塊の対応方法や道路施設の復旧方法を検討中。
- ・交通規制の解除まで、4か月程度を要する見込み。
- ・交通規制の対策として、緊急車両及びスクールバスは、令和7年7月16日（水）午前7時から建設中の大滝トンネルを暫定的に通行可。
- ・一般車両は、7月30日（水）午前10時から大滝トンネルを暫定的に通行可。
（歩行者、自転車・バイク等の二輪車の通行は不可）

1 生活に関する情報

（1）ライフライン

<電力><通信><ガス>

- ・電力／通信／ガス なし

（2）鉄道

- ・通常運行

（3）道路

- 東日本高速道路 交通規制なし
- 首都高速道路 交通規制なし
- 県管理道路 一般国道140号 通行止め
- 市町村管理道路 交通規制なし

2 被害の概要

（1）人的被害

- ・なし

(2) 住家被害

- ・なし

(3) その他

- ・落石（最大 2.0m×1.2m×2.0m）により、舗装の損傷、ガードレールの破損及び道路擁壁の破損。

3 県の対応

- ・法面調査の専門家による現場確認を実施。法面に不安定な岩塊が複数存在しており、更なる落石の可能性があることが判明。
- ・岩塊の対応方法や道路施設の復旧方法を検討中。
- ・交通規制の解除まで、4 か月程度を要する見込み。
- ・交通規制の対策として、緊急車両及びスクールバスは、令和7年7月16日（水）午前7時から建設中の大滝トンネルを暫定的に通行可。
- ・一般車両は、7月30日（水）午前10時から大滝トンネルを暫定的に通行可。
（歩行者、自転車・バイク等の二輪車の通行は不可）

位置図

