様式　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

秩父環境管理事務所

| No. | 報告年月日 | 測定年月日 | 事業所の名称（施設の名称） | 事業所の所在地 | 区分 | | 規模又は排水量 | 新・既 | 測定結果 | | | | 適用される基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 大気 | 水質 | | | 排出ガス | ばいじん | 燃え殻 | 排出水 | | |
| | | | | | | | | | ng-TEQ/㎥ | ng-TEQ/g | ng-TEQ/g | pg-TEQ/L | | |
| 1 | R3.2.16 | R3.11.6 | 秩父広域市町村圏組合秩父クリーンセンター（1号炉） | 秩父市栃谷1477番地 | 5b | | 3,125kg/h | 既 | 0.0021 | | | | 5 | |
| | R3.2.16 | R3.11.6 | | | | | | | | 0.75 | | | 3 | |
| | R3.2.16 | R3.11.6 | | | | | | | | | 0.0014 | | 3 | |
| | R3.2.16 | R3.1.7 | 秩父広域市町村圏組合秩父クリーンセンター（2号炉） | 秩父市栃谷1477番地 | 5b | | 3,125kg/h | 既 | 0.025 | | | | 5 | |
| | R3.2.16 | R3.1.7 | | | | | | | | 0.12 | | | 3 | |
| | R3.2.16 | R3.1.7 | | | | | | | | | 0.0017 | | 3 | |
| 2 | R2.7.29 | R2.6.16 | 秩父市清流園 | 秩父市荒川上田野1583番地 | 5c | | 382kg/h | 既 | 0.070 | | | | 10 | |
| | R2.7.29 | R2.6.11 | | | | | | | | | 0.00000070 | | 3 | ばいじんは発生しない |
| 3 | R2.10.20 | R2.9.9 | 秩父市下水道センター | 秩父市金室町19番7号 | | 15a<br>15b<br>18 | 21,000㎥／日 | 既 | | | | 0.00095 | 10 | |
| 4 | | | 昭和電工（株）秩父事業所 | 秩父市下影森1506番地 | | 12 | | 既 | | | | | 10 | 排出水がないため測定義務なし |
| 5 | R2.7.31 | R2.5.27 | 小鹿野町衛生センター | 秩父郡小鹿野町大字伊豆沢10番地 | 5c | | 515.4kg/h | 既 | 0.95 | | | | 10 | |
| | R2.7.31 | R2.6.1 | | | | | | | | | 0.00046 | | 3 | 燃え殻にばいじんが含まれる |
| 6 | R3.1.15 | R2.8.22 | 秩父広域市町村圏組合秩父斎場 | 秩父市大宮5361番地2 | 5d | | 100kg/h | 新 | 0.0023 | | | | 5 | |
| | R3.1.15 | R2.8.22 | | | | | | | | 0.011 | | | 3 | |
| | R3.1.15 | R2.8.22 | | | | | | | | | 0.0 | | 3 | 測定結果<0.003323 |