

令和2年度 湧水地保全に係る調査

調査日時	令和2年11月30日（月） 13:48～14:00			
天気	前日	晴れ・ <u>くもり</u> ・雨・[]		地点番号 2
	当日	<u>晴れ</u> ・くもり・雨・[]		
調査者	埼玉県水環境課 2名 埼玉県環境科学国際センター 2名 市町職員の同行 有・ <u>無</u> []			名称 野田河川公園の湧水
所在地	入間市野田地内 <u>公有地</u> ・民有地（民家・会社・寺社・山林・その他）・不明			
緯度経度	[N 35° 50' 36.6"] [E 139° 21' 38.1"]			
周辺の状況	地質	段丘堆積物		
	地形	更新世段丘		
	植生など	植林地、耕作地植生		
	その他	水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など 市が管理している公園内の湧水 採取地点付近にマムシに注意の看板がある		
利用状況	農業用水・池・雑用水・飲用水・その他[]・利用なし・ <u>不明</u>			
湧水量	目視	多い・ <u>少ない</u> ・しみ出す程度・湧出見られず・不明		
	測定	測定場所[蛇口] 湧水量[3.51]ℓ/分 測定方法 容器計量		
採水	<u>可</u> ・否	採水場所[蛇口]		
水質測定	気温	16.7 °C	臭気	無臭
	水温	18.33 °C	pH	7.43
	透視度	>100cm	EC	18.15
	色	無色透明	ORP	221
位置図 写真等	採水地点が分かる図面等			
				
地理院地図 (https://maps.gsi.go.jp/#17/35.847387/139.308502) に凡例を追加				