

令和2年度 湧水地保全に係る調査

調査日時	令和2年11月30日（月） 11:34～11:58				
天気	前日	晴れ・ <u>くもり</u> ・雨・[]			地点番号 3
	当日	<u>晴れ</u> ・くもり・雨・[]			
調査者	埼玉県水環境課 2名 埼玉県環境科学国際センター 2名 市町職員の同行 <input checked="" type="checkbox"/> 有・無 []			名称 滝不動の湧水	
所在地	入間市野田地内 公有地・民有地（民家・会社・ <u>寺社</u> ・山林・その他）・不明				
緯度経度	[N 35° 50' 39.0"] [E 139° 20' 43.8"]				
周辺の状況	地質	段丘堆積物			
	地形	更新世段丘			
	植生など	-			
	その他	水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など 滝不動尊の付近の崖から湧出し、崖下まで流れている 崖下に続く階段はもろくなっており、立入禁止			
利用状況	農業用水・ <u>池</u> ・雑用水・飲用水・その他[]・利用なし・不明				
湧水量	目視	多い・ <u>少ない</u> ・しみ出す程度・湧出見られず・不明			
	測定	測定場所[崖下の水路] 湧水量[2.32] ^ℓ /分 測定方法 容器計量			
採水	<input checked="" type="checkbox"/> 可・否	採水場所[崖下の水路]			
水質測定	気温	16.0 °C	臭気	無臭	溶存酸素 (DO) 7.34 mg/L
	水温	19.27 °C	pH	6.28	
	透視度	>100cm	EC	18.44	
	色	無色透明	ORP	253	
位置図 写真等	採水地点が分かる図面等 <p style="text-align: right; font-size: small;">地理院地図 (https://maps.gsi.go.jp/#17/35.847387/139.308502) に凡例を</p>				