

## 20 給油取扱所に荷卸しのためバックで進入した移動タンク貯蔵所が固定注油設備に接触した事故

### 1 発生年月


平成24年1月

### 2 施設区分

給油取扱所

### 3 物質区分

危険物の流出なし



### 4 事故概要

給油取扱所に荷卸しのためバックで進入した移動タンク貯蔵所が固定注油設備に接触した。この事故による危険物の流出や移動タンク貯蔵所の破損は無かったものの、固定注油設備の一部が破損した。

### 5 事故原因

移動タンク貯蔵所の運転手は月に数回、この給油取扱所に荷卸しのため立ち寄っていた。事故当日も荷卸しのため、給油取扱所にバックで進入していたが、車両の後方確認はいつも通りバックモニターで行っていた。目視による安全確認が不足していたことに加え、夕刻で周囲が暗く、確認が十分に出来ない環境が事故発生につながった。

### 6 対策

- ・ 固定注油設備周辺に衝突防止用のポールを設置する。
- ・ 給油取扱所従業員による荷卸し時の立会いを、移動タンク貯蔵所の進入時から実施する。

### <関連する保安教育資料>

- ・ 「20 受入時の立会い」(平成21年6月発行)
- ・ 「30 給油取扱所における車両事故」(平成22年4月発行)